



INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BUZĂU
SERVICIUL RUTIER
Nr. operator date 4533

Nesecret
Buzău

Nr. R/2387 din 10.09.2015

Ex. nr. _

Către

VÎLVOI ALEXANDRU

vilvoi@gmail.com

La adresa dumneavoastră, prin care ne informați că partea carosabilă a DJ 203 I între localitățile Cotorca și Lipănescu pe raza județului Buzău prezintă deficiențe care pun în pericol siguranța rutieră, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate în teren din data de 08.09.2015 pe traseul Cilibia-Pogoanele-Lipănescu-Cotorca, am constatat că DJ 203 I se prezintă în condiții adecvate circulației, nefiind identificate deteriorări ale părții carosabile care să pună în pericol siguranța rutieră, așa cum reiese din fotografiile anexate la petiție.

Menționăm că în anumite perioade ale anului se fac verificări suplimentare în traseu de către lucrătorii de poliție, iar în situația constatării unor deficiențe referitoare la viabilitatea părții carosabile se procedează la informarea administratorului drumului public pentru luarea primelor măsuri privind aplicarea unei semnalizări conform prevederilor legale, și apoi remedierea deficiențelor.

În acest sens, lucrătorii de poliție ce au în responsabilitate traseul respectiv, după încheierea sezonului rece, au efectuat controale în teren, după care au informat administratorul drumului public, Consiliul Județean Buzău, prin adresa 87373/3 din 27.03.2015, cu privire la deficiențele constatate pe rețeaua de drumuri județene, pentru a lua măsurile legale conform OG 43/1887, *privind regimul drumurilor*, și OUG 195/2002 *privind circulația pe drumurile publice* și a Regulamentului de aplicare a acesteia, nefiind aplicate sancțiuni contravenționale.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în ceea ce privește soluționarea oricăror probleme care intră în sfera de competență a Poliției Române.

Cu stimă,

ȘEFUL INSPECTORATULUI
Comisar șef de poliție
PĂNTAZI VIRGIL LAURENȚIU



ȘEFUL SERVICIULUI
Comisar șef de poliție
NICOLAE VASILE